

Sinalização de advertência e perigo

(mm)

base 70[*]

base 100[*]

base 150

base 200

base 300

base 400

600x600

[*] Também
nesta medida

Para sinalização de
equipamentos
industriais, consulte
a pág. 77



[*] P 10 91



[*] P 10 92



P 10 93



P 10 94



P 10 95



P 10 96



P 10 97



P 10 98

(mm)

100x150[*]

150x200

200x300

300x400

400x600

[*] Também
nesta medida



[*] P 38 12



[*] P 38 13



P 11 08



P 11 09



P 11 10




[*] P 11 11



P 11 12



P 11 13



P 11 14



P 11 15



P 11 16



P 11 17



P 11 18



P 11 19



P 11 20



P 11 21



P 11 22



P 11 23



P 11 24



P 11 25



P 11 26



P 11 27



P 11 28



P 11 29




P 11 30



P 11 31

O conhecimento
prévio do perigo
reduz o risco de
acidentes

Sinalização de advertência e perigo



(mm)
base 150
base 200
base 300
base 400
600x600



(mm)
150x200
200x300
300x400
400x600

O conhecimento prévio do perigo reduz o risco de acidentes

Perigo

Sinalização de advertência e perigo

(mm)

base 150

base 200

base 300

base 400

600x600



P 11 90



P 11 91



P 11 92



P 11 93



P 11 94



P 11 95



P 11 96




P 11 97



P 11 98



P 11 99



P 12 00



P 12 01



P 12 02



P 12 03



P 12 04

Para sinalização de equipamentos industriais, consulte a pág. 77

(mm)

150x200

200x300

300x400

400x600



Perigo
máquinas em movimento

P 12 10



Perigo
empilhadores em circulação

P 12 11



Atenção
carro transportador em movimento

P 12 12



Perigo
homens a trabalhar

P 12 13



Perigo
máquina em movimento

P 12 14



Cuidado
peças giratórias

P 12 15



Perigo
de entalamento

P 12 16



Máquina de arranque automático

P 12 17



Perigo
de entalamento

P 12 18



Perigo
de amputação
Não Introduzir as mãos

P 12 19



Perigo
arranque automático

P 12 20



Perigo
de esmagamento

P 12 21



Perigo de entalamento
Não usar roupas largas e manter distância de segurança

P 12 22



Perigo
Não retirar as proteções com a máquina em movimento

P 12 23



Perigo
alta pressão

P 12 24



Perigo
veículos sobre carris

P 12 25



Perigo
circulação de camiões

P 12 26



Ruído perigoso

P 12 27



Perigo
esmagamento da mão entre a prensa e o material

P 12 28



Perigo
arame farpado

P 12 29



Perigo
esmagamento da mão entre as partes da prensa

P 12 30



Perigo
de corte

P 12 31



Perigo
movimento rápido de uma peça ao operar uma prensa

P 12 32



Perigo
equipamento sob pressão

P 12 33

O conhecimento prévio do perigo reduz o risco de acidentes

Sinalização de advertência e perigo



(mm)
base 70(*)
base 100(*)
base 150
base 200
base 300
base 400
600x600
(*) Também
nesta medida



(mm)
(*) 100x150
150x200
200x300
300x400
400x600
(*) Também
nesta medida

O conhecimento
prévio do perigo
reduz o risco de
acidentes

⚠ Perigo

Sinalização de advertência e perigo

(mm)

base 70[*]

base 100[*]

base 150

base 200

base 300

base 400

600x600

[*] Também
nesta medida



[*] P 13 29



P 12 80



P 12 82



P 12 83



P 12 84



P 12 85



P 12 86



P 12 87



P 12 88



P 12 89



P 12 90



P 12 91



P 12 92



P 12 93

Para sinalização de
equipamentos
industriais, consulte
a pág. 77

(mm)

150x200

200x300

300x400

400x600



P 13 42



P 13 00



P 13 03



P 13 04



P 13 05



P 13 06



P 13 07



P 13 08



P 13 09



P 13 10



P 13 11



P 13 12



P 13 13



P 13 14



P 13 15



P 13 16



P 13 17



P 13 18



P 13 19

O conhecimento
prévio do perigo
reduz o risco de
acidentes


Sinalização de advertência de perigos vários



(mm)
150x200
200x300
300x400
400x600

O conhecimento
prévio do perigo
reduz o risco de
acidentes

Sinalização para painéis fotovoltaicos



(mm)
150x200
200x300

⚠ Perigo

Sinalização de advertência e perigo com texto específico

(mm)

200x70

300x100(*)

400x150(*)

600x200(*)

(*) Apenas nesta medida



Novo! (*) P 13 70



P 13 71




P 13 72



P 13 73



P 13 74



P 13 75



P 13 76



P 13 77



P 13 78



P 13 79



P 13 80




P 13 81



P 13 82



P 13 83



P 13 84



P 13 85



P 13 86



P 13 87



P 13 88



P 13 89



P 13 91



P 13 92



P 13 90



P 13 93



P 13 94



P 13 95


(mm)

200x100

300x150

400x200

600x300



P 14 01



P 14 02



P 14 03



P 14 04




P 14 05



P 14 06



P 14 07



P 14 08




P 14 09



P 14 10



P 14 11



P 14 12



P 14 13



P 14 14



P 14 15



P 14 16

(mm)

200x150


300x200

400x300



P 14 17


O conhecimento prévio do perigo reduz o risco de acidentes



P 14 18



P 14 19



P 14 20



P 14 21



P 14 22